


Folio	F620996
Emplacement	Entrepex - Lévis
Type d'actif	Automobile
Marque / Modèle / Année	CHEVROLET SILVERADO 1500 HYBRID 2009
NIV	2GCFK135891118218
Odomètre	239405 km
Nombre de clés	2

Condition	quelques témoins allumés dans le tableau de bord, pare choc avant égratigné, les bas de portes sont rouillés, picots de rouille tout le tour de la carrosserie, ailes rouillées, panneau de coffre rouillé et plié, pare choc arrière craqué, intérieur taché, rough
État général	Fonctionnel
Moteur	8 cylindres
Carburant	Hybride
Portes	4 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	4x4
Électrique	Miroirs, Vitres, Portes
Chauffant	-
Technologie	Bluetooth, Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit	-
Intérieur	Tissu
Extérieur	Vitres teintées
Pneus	Hiver, Mags
Climatisation	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant gauche	Modéré	Égratignure(s), Rouille		
Jupe gauche	Modéré	Rouille		
Porte avant gauche (section principale)	Mineur	Rouille		
Aile arrière gauche	Modéré	Rouille		
Arrière	Modéré	Bris, Égratignure(s), Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Mineur	Cassure, Égratignure(s)		
Aile arrière droite	Modéré	Égratignure(s), Rouille		
Jupe droite	Modéré	Égratignure(s), Rouille		
Aile avant droite	Modéré	Égratignure(s), Rouille		
Toît	Modéré	Rouille		