

Folio F647614
Emplacement Entrepex - Lévis
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année CHEVROLET CRUZE LT 2013
NIV 1G1PC5SB0D7216745
Odomètre 128367 km
Nombre de clés 2

Condition non fonctionnel, du courant mais fait rien quand on tourne la clé, pas de batterie, intérieur très sale et sent la cigarette, banquette arrière arrachée, brûlure sur banc conducteur, panneau coffre ouvre pas, pare choc avant égratigné et éclats de peinture tout le tour de la carrosserie, marche pieds rouillée, pare choc arrière égratigné, ailes rouillées, marche pied droit bossé, état très moyen.

État général Non-fonctionnel

Moteur 4 cylindres

Carburant Essence

Portes 4 portes

Transmission Automatique

Entraînement Traction (FWD)

Électrique Miroirs, Vitres, Portes

Chauffant -

Technologie Bluetooth, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)

Toît -

Intérieur Tissu


Extérieur Vitres teintées

Pneus Hiver, Mags

Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant gauche	Mineur	Éclat de peinture		
Jupe gauche	Modéré	Égratignure(s), Rouille		
Aile arrière gauche	Mineur	Rouille		
Pare-chocs arrière	Mineur	Égratignure(s)		
Arrière	Mineur	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Jupe droite	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s), Rouille		