



<b>Folio</b>	F378465-2
<b>Emplacement</b>	Entrepex - Boisbriand
<b>Type d'actif</b>	Automobile
<b>Marque / Modèle / Année</b>	NISSAN SENTRA S 2013
<b>NIV</b>	3N1AB7AP9DL645275
<b>Odomètre</b>	113678 km
<b>Nombre de clés</b>	1




<b>Condition</b>	Cap de roue avant droit brisé et quelques égratignures sur la carrosserie.
<b>État général</b>	Fonctionnel, Nécessite un survoltage
<b>Moteur</b>	4 cylindres
<b>Carburant</b>	Essence
<b>Portes</b>	4 portes
<b>Transmission</b>	Automatique
<b>Entraînement</b>	Traction (FWD)
<b>Électrique</b>	Miroirs, Vitres, Portes
<b>Chauffant</b>	-
<b>Technologie</b>	Bluetooth, Régulateur de vitesse (cruise control)
<b>Toît</b>	-
<b>Intérieur</b>	Tissu
<b>Extérieur</b>	-
<b>Pneus</b>	Été, Acier (rims)
<b>Climatisation</b>	Air climatisé

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Jante avant droite	Majeur	Cassure	Cap de roue cassé	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile arrière gauche	Modéré	Égratignure(s)		
Capot (centre)	Modéré	Éclat de peinture		
Pare-chocs arrière	Modéré	Égratignure(s)		
Jupe gauche	Mineur	Égratignure(s)		