

Folio F510838-1

Emplacement Entrepex - Lévis

Type d'actif Automobile

Marque / Modèle / Année RAM 1500 2013

NIV 1C6RR7FG9DS709019

Odomètre 142166 km

Condition Témoin de lumière pour le moteur allumé. Les pneus sont usés. L'intérieur est taché. La clenche pour capot moteur est brisée. Le pare-chocs avant est bossé et égratigné. Le coffre est égratigné. Brulure sur un banc. Présence de rouille sur la porte arrière gauche et les ailes. L'aile arrière droite est très égratignée et bossée.

État général Fonctionnel

Moteur 6 cylindres

Carburant Essence

Portes 4 portes

Transmission Automatique

Entraînement 4x4

Électrique Miroirs, Vitres, Portes

Chauffant -

Technologie Régulateur de vitesse (cruise control)

Toît -

Intérieur Tissu

Extérieur Vitres teintées


Pneus Hiver, Mags

Climatisation Air climatisé

État général (descriptif) Témoin de lumière pour le moteur allumé. Les pneus sont usés. L'intérieur est taché. La clenche pour capot moteur est brisée. Le pare-chocs avant est bossé et égratigné. Le coffre est égratigné. Brulure sur un banc. Présence de rouille sur la porte arrière gauche et les ailes. L'aile arrière droite est très égratignée et bossée.

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Ce document est fourni à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails
Aile arrière gauche	Mineur	Égratignure(s), Rouille	
Aile arrière droite	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s), Rouille	
Porte arrière gauche (section principale)	Mineur	Rouille	
Pare-chocs avant	Mineur	Bosse(s), Égratignure(s)	
Arrière	Mineur	Égratignure(s)	
Porte arrière droite (section principale)	Mineur	Égratignure(s)	
Porte avant droite (section principale)	Mineur	Égratignure(s)	