


Folio F504243-1
Emplacement Entrepex - Lévis
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année HONDA CIVIC TOURING 2016
NIV 2HGFC1F9XGH100756
Odomètre 99389 km
Nombre de clés 1

Condition Devant accidenté, coussin gonflables sauté, rétroviseur intérieur arraché, jupes égratignés, rétroviseur droit endommagé, pare choc arrière égratigné, porte avant droite craquée. Pneus finis. État moyen
État général Fonctionnel, Véhicule accidenté
Moteur 4 cylindres
Carburant Essence
Portes 4 portes
Transmission Automatique
Entraînement Traction (FWD)
Électrique Miroirs, Vitres, Sièges, Portes
Chauffant Sièges
Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Navigation (GPS), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit Ouvrant
Intérieur Cuir
Extérieur Aileron, Vitres teintées
Pneus Été, Acier (rims)
Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Majeur	Besoin d'un remplacement		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Jupe gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Mineur	Égratignure(s)		
Porte avant droite (section principale)	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s), Rouille		
Miroir droite	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Pneu avant gauche	Majeur	Besoin d'un remplacement		
Pneu arrière gauche	Majeur	Besoin d'un remplacement		
Pneu arrière droit	Majeur	Besoin d'un remplacement		
Pneu avant droit	Majeur	Besoin d'un remplacement		