


<b>Folio</b>	F103090-1
<b>Emplacement</b>	Entrepex - Boisbriand
<b>Type d'actif</b>	Roulotte
<b>Marque / Modèle / Année</b>	CROSSROADS CRUISER SERIES M-303 SE 2016
<b>NIV</b>	4V0FC3020GG007915
<b>Odomètre</b>	
<b>Nombre de clés</b>	2

<b>Condition</b>	Présence d'infiltration d'eau dans le coin gauche avant, lecture d'humidité à 53%.
<b>État général</b>	Nécessite un survoltage
<b>Grandeur</b>	30
<b>Poids</b>	4693 kg
<b>Nombre d'extensions</b>	3
<b>Batterie</b>	Non
<b>Bonbonnes propane</b>	Non
<b>Hivernisé</b>	Inconnu
<b>Options</b>	Air climatisé, Auvent électrique, Télévision, Radio, Four, Frigidaire, Micro-onde, Congélateur, Cuisinière, Roue de secours, Jack avant électrique

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte principale	Modéré			

**Mise en garde**

Entreplex décline toutes responsabilités quant aux erreurs possibles dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement et la rigueur de nos évaluateurs, qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif seulement et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations et de l'état de l'unité récréative.

Veillez noter que les lectures d'humidités, bien qu'elles ont été prises à partir d'un humidimètre au moment de l'inspection de l'unité récréative, peuvent différer à cause de plusieurs variables, dont la température.

Aussi, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entreplex pour des raisons de sécurité.