ENTREPEX
APPEL D'OFFRES • ENTREPOSAGE • ÉVALUATION • TRANSPORT

# Fiche descriptive sommaire et rapport de dommages

| | |
|---|---|
| **Folio** | F664113-1 |
| **Emplacement** | Entrepex - Lévis |
| **Type d'actif** | Automobile |
| **Marque / Modèle / Année** | TOYOTA SIENNA 2019 |
| **NIV** | 5TDZZ3DC0KS967842 |
| **Odomètre** | 95682 km |
| **Nombre de clés** | 1 |

| | |
|---|---|
| **Condition** | état de la voiture très médiocre, les pare chocs tiennent avec de la broche, intérieur vraiment sale/taché, égratignures tout le tour de la carrosserie, pare brise craqué, bossé tout le tour de la carrosserie, les rétroviseurs sont à changer, 2 banquettes ne rentre plus dans leur rail, 2 mags manquants, ceinture conducteur à remplacer, témoin allumé, brulures dans les bancs. |
| **État général** | Fonctionnel |
| **Moteur** | 6 cylindres |
| **Carburant** | Essence |
| **Portes** | 5 portes |
| **Transmission** | Automatique |
| **Entraînement** | Traction (FWD) |
| **Électrique** | Miroirs, Vitres, Portes |
| **Chauffant** | Miroirs |
| **Technologie** | Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control) |
| **Toît** | - |
| **Intérieur** | Tissu |
| **Extérieur** | Vitres teintées |
| **Pneus** | Été, Hiver, Acier (rims), Mags |
| **Climatisation** | Air climatisé |

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

ENTREPEX
APPEL D'OFFRES • ENTREPOSAGE • ÉVALUATION • TRANSPORT

# Fiche descriptive sommaire et rapport de dommages

## Rapport de dommages



| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|---|---|---|---|---|
| Pare-chocs avant | Majeur | Besoin d'un remplacement | | |

ENTREPEX
APPEL D'OFFRES • ENTREPOSAGE • ÉVALUATION • TRANSPORT

# Fiche descriptive sommaire et rapport de dommages

| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|---|---|---|---|---|
| Capot (centre) | Modéré | Éclat de peinture, Égratignure(s) | | |
| Capot (côté aile gauche) | Modéré | Égratignure(s) | | |
| Aile avant gauche | Mineur | Bosse(s), Égratignure(s) | | |
| Pare-brise avant | Majeur | Cassure | | |
| Mirroir gauche | Majeur | Besoin d'un remplacement | | |

ENTREPEX
APPEL D'OFFRES • ENTREPOSAGE • ÉVALUATION • TRANSPORT

# Fiche descriptive sommaire et rapport de dommages

| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|---|---|---|---|---|
| Porte avant gauche (section principale) | Modéré | Éclat de peinture, Égratignure(s) | | |
| Porte arrière gauche (section principale) | Modéré | Égratignure(s) | | |
| Aile arrière gauche | Modéré | Bosse(s), Éclat de peinture, Égratignure(s) | | |
| Pare-chocs arrière | Majeur | Besoin d'un remplacement | | |
| Arrière | Majeur | Besoin d'un remplacement | | |

ENTREPEX
APPEL D'OFFRES • ENTREPOSAGE • ÉVALUATION • TRANSPORT

# Fiche descriptive sommaire et rapport de dommages

| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|---|---|---|---|---|
| Aile arrière droite | Modéré | Bosse(s), Éclat de peinture, Égratignure(s) | | |
| Jupe droite | Majeur | Manquant | | |
| Porte arrière droite (section principale) | Modéré | Bosse(s), Égratignure(s) | | |
| Porte avant droite (section principale) | Modéré | Bosse(s), Égratignure(s) | | |
| Mirroir droite | Modéré | Cassure | | |

ENTREPEX
APPEL D'OFFRES • ENTREPOSAGE • ÉVALUATION • TRANSPORT

# Fiche descriptive sommaire et rapport de dommages

| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|---|---|---|---|---|
| Aile avant droite | Modéré | Éclat de peinture, Égratignure(s) | | |
| Jante arrière gauche | Mineur | Égratignure(s), Taches | | |

4140, rue Marcel-Lacasse, Boisbriand (Québec) J7H 1N3
T 514 944-6968 • F 450 433-1881
admin@entrepex.com • www.entrepex.com