


<b>Folio</b>	F579499
<b>Emplacement</b>	Entrepex - Boisbriand
<b>Type d'actif</b>	Automobile
<b>Marque / Modèle / Année</b>	MITSUBISHI OUTLANDER GT 2014
<b>NIV</b>	JA4JZ4AX4EZ603477
<b>Odomètre</b>	166290 km
<b>Nombre de clés</b>	1


<b>Condition</b>
<b>État général</b> Fonctionnel, Nécessite un survoltage
<b>Moteur</b> 6 cylindres
<b>Carburant</b> Essence
<b>Portes</b> 4 portes
<b>Transmission</b> Automatique
<b>Entraînement</b> Traction intégrale (AWD)
<b>Électrique</b> Miroirs, Portes, Sièges, Vitres
<b>Chauffant</b> Sièges
<b>Technologie</b> Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Radio haut de gamme, Régulateur de vitesse (cruise control)
<b>Toit</b> Ouvrant
<b>Intérieur</b> Cuir
<b>Extérieur</b> Aileron, Vitres teintées
<b>Pneus</b> Hiver, Mags
<b>Climatisation</b> Air climatisé
<b>État général (descriptif)</b> -

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant droite	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière droite (section principale)	Modéré	Égratignure(s)		
Aile arrière droite	Mineur	Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Modéré	Égratignure(s)		
Porte arrière gauche (section principale)	Modéré	Égratignure(s)		
Porte avant gauche (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant gauche	Mineur	Égratignure(s), Rouille		
Pare-chocs avant	Mineur	Égratignure(s)		