

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Folio</b>                   | F635530-1             |
| <b>Emplacement</b>             | Entrepex - Boisbriand |
| <b>Type d'actif</b>            | Automobile            |
| <b>Marque / Modèle / Année</b> | MAZDA CX-3 2016       |
| <b>NIV</b>                     | JM1DKBC76G0102834     |
| <b>Odomètre</b>                | 75503 km              |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Moteur</b>                    | 4 cylindres   |
| <b>Carburant</b>                 | Essence   |
| <b>Portes</b>                    | 4 portes  |
| <b>Transmission</b>              | Automatique   |
| <b>Entraînement</b>              | Traction (FWD)  |
| <b>Électrique</b>                | Miroirs, Vitres, Portes   |
| <b>Chauffant</b>                 | Sièges  |
| <b>Technologie</b>               | Bluetooth, Caméra de recul, Navigation (GPS),<br>Régulateur de vitesse (cruise control)   |
| <b>Toît</b>                      | Ouvrant   |
| <b>Intérieur</b>                 | Cuir  |
| <b>Extérieur</b>                 | Aileron, Vitres teintées  |
| <b>Pneus</b>                     | Hiver, Acier (rims)   |
| <b>Climatisation</b>             | Air climatisé   |
| <b>État général</b>              | Fonctionnel   |
| <b>État général (descriptif)</b> | aILE ARRIRE DROITE SCRATCH/aILE ARRIERE GAUCHE<br>SCRATCH/aILE ARRIERE DROITE BOSSÉE/hood PAINT<br>CHIP/BUMPER AVANT GAUCHE SCRATCH/bUMPER AVANT<br>CASSÉ/TOIT ROUILLÉ/VALISE SCRATCH |

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Ce document est fourni à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**