

Folio 41-2681668

Emplacement Entrepex - Boisbriand

Type d'actif Automobile

Marque / Modèle / Année CHEVROLET CRUZE LIMITED 1LS 2016

NIV 1G1PB5SH1G7143414

Odomètre 75147 km

Condition Égratignures et bosse tout le tour de la carrosserie. Le pare-chocs avant et arrière est brisé. intérieur très sale. Aucun freins sur le véhicule.

État général Nécessite un survoltage

Moteur 4 cylindres

Carburant Essence

Portes 4 portes

Transmission Manuelle

Entraînement Traction (FWD)

Électrique Miroirs, Vitres, Portes

Chauffant -

Technologie Bluetooth, Régulateur de vitesse (cruise control)

Toît -

Intérieur Tissu


Extérieur -

Pneus Hiver, Acier (rims)

Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Ce document est fourni à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails
Pare-chocs avant	Majeur	Besoin d'un remplacement	
Capot avant (centre)	Modéré	Bosse(s)	
Aile arrière gauche	Modéré	Égratignure(s)	
Pare-chocs arrière	Majeur	Besoin d'un remplacement	
Aile arrière droite	Mineur	Égratignure(s)	
Porte avant droite (section principale)	Mineur	Égratignure(s)	
Pare-brise avant	Ok		
Aile avant droite	Modéré	Bosse(s)	