

Folio F363699-1

Emplacement Entrepex - Lévis

Type d'actif Automobile

Marque / Modèle / Année FORD FLEX SEL FWD 2013

NIV 2FMGK5C80DBD20331

Odomètre 168298 km

Condition Témoin de lumière allumée pour l'ABS et anti-patinage. La porte arrière et avant droite est égratignée. Le bas de portes est rouillé de l'intérieur. Rouille sur le coffre et retouches de peinture. Quelques égratignures tout le tour de la carrosserie.

État général Fonctionnel

Moteur 6 cylindres

Carburant Essence

Portes 5 portes

Transmission Automatique

Entraînement Traction (FWD)

Électrique Miroirs, Vitres, Sièges, Portes

Chauffant Sièges, Miroirs

Technologie Bluetooth, Capteur de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)

Toît Ouvrant

Intérieur Tissu

Extérieur Vitres teintées


Pneus Hiver, Mags

Climatisation Air climatisé

État général (descriptif) Témoin de lumière allumée pour l'ABS et anti-patinage. La porte arrière et avant droite est égratignée. Le bas de portes est rouillé de l'intérieur. Rouille sur le coffre et retouches de peinture. Quelques égratignures tout le tour de la carrosserie.

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Ce document est fourni à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails
Porte arrière droite (section principale)	Modéré	Égratignure(s)	
Porte avant droite (section principale)	Modéré	Égratignure(s)	
Arrière	Mineur	Rouille	éclat de peinture