

**Folio** F554879-1

**Emplacement** Entrepex - Boisbriand

**Type d'actif** Automobile

**Marque / Modèle / Année** ACURA RDX BASE 2015

**NIV** 5J8TB4H31FL801512

**Odomètre** 165667 km

**Condition** Le capot est bossé. Égratignures tout le tour de la carrosserie. Le pare-chocs arrière a été réparé.

**État général** Fonctionnel

**Moteur** 6 cylindres

**Carburant** Essence

**Portes** 5 portes

**Transmission** Automatique

**Entraînement** Traction intégrale (AWD)

**Électrique** Miroirs, Vitres, Sièges, Portes

**Chauffant** Sièges

**Technologie** Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)

**Toît** Ouvrant

**Intérieur** Cuir

**Extérieur** Aileron, Vitres teintées


**Pneus** Hiver, Mags

**Climatisation** Air climatisé

**État général (descriptif)** Le capot est bossé. Égratignures tout le tour de la carrosserie. Le pare-chocs arrière a été réparé.

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Ce document est fourni à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails
Pare-chocs avant	Modéré	Égratignure(s)	Éclat de peinture et égratignure
Capot avant (centre)	Mineur	Bosse(s)	
Miroir droite	Modéré	Autre	Couvert pas fendu mais à une craque profonde
Porte avant droite (section principale)	Mineur	Égratignure(s)	
Porte arrière droite (section principale)	Mineur	Égratignure(s)	
Aile arrière droite	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)	
Pare-chocs arrière	Modéré	Autre, Cassure	A été ré peinturer au niveau du coin droit ( pas le même noir)
Arrière	Mineur	Égratignure(s)	Lumière ard égratignée
Porte arrière gauche (section principale)	Mineur	Égratignure(s)	
Miroir gauche	Mineur	Égratignure(s)	