

Folio F609628-1

Emplacement Entrepex - Boisbriand

Type d'actif Automobile

Marque / Modèle / Année BMW X3 XDRIVE 28D 2015

NIV 5UXWY3C58F0E95182

Odomètre 158100 km

Condition Témoin de lumière allumé. Éclat de peinture sur le capot éclat de peinture. La porte arrière gauche est bossée. La protection du pare-chocs est arrachée. Égratignures tout le tour de la carrosserie. Éclat de peinture sur le côté droit.

État général Fonctionnel

Moteur 4 cylindres

Carburant Diesel

Portes 5 portes

Transmission Automatique

Entraînement Traction (FWD)

Électrique Miroirs, Vitres, Sièges, Portes

Chauffant Sièges

Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)

Toît Panoramique

Intérieur Cuir


Extérieur Aileron, Vitres teintées

Pneus Été, Mags

Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Ce document est fourni à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails |
|---|-------------------|--------------------------|---|
| Aile avant gauche | Mineur | Égratignure(s), Manquant | Semble manqué une petite moulure chrome (restant de colle sur l'aile) |
| Porte arrière gauche (section principale) | Mineur | Égratignure(s) | |
| Pare-chocs arrière | Mineur | Autre, Égratignure(s) | Colle 3M sur le pare choc du à une moulure de protection du pare choc |
| Porte avant droite (section principale) | Mineur | Égratignure(s) | |
| Aile avant droite | Ok | Égratignure(s) | |
| Pare-chocs avant | Mineur | Égratignure(s) | |