

**Folio** F313513-1

**Emplacement** Entrepex - Lévis

**Type d'actif** Automobile

**Marque / Modèle / Année** NISSAN MICRA SV 2016

**NIV** 3N1CK3CP5GL237584

**Odomètre** 132787 km

**Moteur** 4 cylindres

**Carburant** Essence

**Portes** 5 portes

**Transmission** Automatique

**Entraînement** Traction (FWD)

**Électrique** Miroirs, Vitres, Portes

**Chauffant** Miroirs

**Technologie** Bluetooth, Régulateur de vitesse (cruise control)

**Toit** -

**Intérieur** Tissu

**Extérieur** -

**Pneus** Hiver, Acier (rims)


**Climatisation** Air climatisé

**État général** Fonctionnel

**État général (descriptif)** Témoin de lumière pour le moteur allumé. Le pare-brise est craqué. Il y a une fuite d'échappement (perte d'exhaust). Beaucoup d'éclats de peinture tout le tour de la carrosserie. Égratignures tout le tour de la carrosserie. Les marches pieds sont rouillés. Présence de rouille sur le bas de portes arrière.

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Ce document est fourni à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails
Capot avant (centre)	Mineur	Autre	éclat de peinture
Capot avant (côté aile droite)	Mineur	Autre	éclat de peinture
Capot avant (côté aile gauche)	Mineur	Autre	éclat de peinture
Pare-brise avant	Mineur	Cassure	
Toit	Mineur	Égratignure(s)	
Jupe droite	Majeur	Rouille	
Jupe gauche	Majeur	Rouille	
Porte arrière gauche (section principale)	Mineur	Égratignure(s), Rouille	
Porte arrière droite (section principale)	Mineur	Égratignure(s), Rouille	
Pare-chocs arrière	Mineur	Égratignure(s)	
Pare-chocs avant	Mineur	Égratignure(s)	
Miroir droite	Mineur	Égratignure(s)	