


**Folio** F700185-2  
**Emplacement** Entrepex - Boisbriand  
**Type d'actif** Automobile  
**Marque / Modèle / Année** HONDA CIVIC Si 2012  
**NIV** 2HGFB6E56CH201558  
**Odomètre** 146707 km

**Condition** Égratignures tout le tour de la carrosserie. Présence de rouille sur la porte arrière gauche et sur le capot.  
**État général** Fonctionnel  
**Moteur** 4 cylindres  
**Carburant** Essence  
**Portes** 4 portes  
**Transmission** Manuelle  
**Entraînement** Traction (FWD)  
**Électrique** Miroirs, Vitres, Portes  
**Chauffant** -  
**Technologie** Bluetooth, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)  
**Toit** Ouvrant  
**Intérieur** Tissu  
**Extérieur** Aileron, Vitres teintées  
**Pneus** Été, Mags  
**Climatisation** Air climatisé  
**État général (descriptif)** -

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Ce document est fourni à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails
Porte avant droite (section principale)	Mineur	Égratignure(s)	
Pare-chocs avant	Modéré	Autre	Éclat de peinture niveau du fog light avd
Capot avant (centre)	Modéré	Rouille	
Porte arrière gauche (section principale)	Modéré	Rouille	