


|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Folio</b>                   | F631440-1                      |
| <b>Emplacement</b>             | Entrepepex - Lévis             |
| <b>Type d'actif</b>            | Automobile                     |
| <b>Marque / Modèle / Année</b> | VOLKSWAGEN JETTA HIGHLINE 2019 |
| <b>NIV</b>                     | 3VWW57BU0KM171445              |
| <b>Odomètre</b>                | 47644 km                       |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Condition</b>                 | Le pare-brise est craqué. Les pare-chocs sont égratignés. Quelques égratignures sur la carrosserie. bon état général. |
| <b>État général</b>              | Fonctionnel   |
| <b>Moteur</b>                    | 4 cylindres   |
| <b>Carburant</b>                 | Essence   |
| <b>Portes</b>                    | 4 portes  |
| <b>Transmission</b>              | Manuelle  |
| <b>Entraînement</b>              | Traction (FWD)  |
| <b>Électrique</b>                | Miroirs, Vitres, Portes   |
| <b>Chauffant</b>                 | Sièges  |
| <b>Technologie</b>               | Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)  |
| <b>Toît</b>                      | Ouvrant   |
| <b>Intérieur</b>                 | Cuir  |
| <b>Extérieur</b>                 | -   |
| <b>Pneus</b>                     | Hiver, Mags   |
| <b>Climatisation</b>             | Air climatisé   |
| <b>État général (descriptif)</b> | Le pare-brise est craqué. Les pare-chocs sont égratignés. Quelques égratignures sur la carrosserie. bon état général. |

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Ce document est fourni à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**



| Section             | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails |
|---------------------|-------------------|------------------|---------|
| Pare-brise avant    | Mineur            | Cassure          |         |
| Pare-chocs avant    | Mineur            | Égratignure(s)   |         |
| Pare-chocs arrière  | Mineur            | Égratignure(s)   |         |
| Aile arrière gauche | Mineur            | Égratignure(s)   |         |
| Miroir droite       | Mineur            | Égratignure(s)   |         |