

Folio F539214-1

Emplacement Entrepex - Boisbriand

Type d'actif Automobile

Marque / Modèle / Année HYUNDAI ELENTA GLS 2013

NIV KMHDH6AE4DU000455

Odomètre 113870 km

Condition Égratignures et bosses sur la carrosserie.

État général Fonctionnel

Moteur 4 cylindres

Carburant Essence

Portes 2 portes

Transmission Automatique

Entraînement Traction (FWD)

Électrique Miroirs, Vitres, Portes

Chauffant Sièges

Technologie Bluetooth, Régulateur de vitesse (cruise control)

Toît Convertible

Intérieur Tissu


Extérieur Aileron, Vitres teintées

Pneus Hiver, Mags

Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Ce document est fourni à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails
Aile avant gauche	Mineur	Égratignure(s)	
Pare-chocs avant	Modéré	Égratignure(s)	
Aile avant droite	Mineur	Égratignure(s)	
Miroir droite	Mineur	Égratignure(s)	
Porte avant droite (section principale)	Mineur	Bosse(s)	
Pare-chocs arrière	Mineur	Égratignure(s)	