

Folio F542006-1

Emplacement Entrepex - Boisbriand

Type d'actif VTT

Marque / Modèle / Année POLARIS RZR 900 2018

NIV 3NSVAA871JH464219

Odomètre 1551 km

Condition modèle # Z18VAA87B2.

Lumière arrière est brisée. Aucune batterie. Pneus à remplacer (Pneus arrière fendus.) L'aile arrière droite est craquée. Quelques égratignures.

État général Fonctionnel

Moteur (cylindré en cc) 900

Transmission Automatique

Carburant -

Entraînement 4x4

Options Pare-brise, Treuil, Banc passager

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Ce document est fourni à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails
---------	-------------------	------------------	---------