



Folio	41-2691049
Emplacement	Entrepex - Boisbriand
Type d'actif	Automobile
Marque / Modèle / Année	HYUNDAI ELANTRA 2016
NIV	KMHDH4AE2GU498941
Odomètre	196394 km
Nombre de clés	1





Condition	véhicule démarre, mais transmission n'embraye pas. Les pneus sont à remplacer (finis). Le banc conducteur est taché.
État général	Non-fonctionnel, Véhicule accidenté
Moteur	4 cylindres
Carburant	Essence
Portes	4 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction (FWD)
Électrique	Miroirs, Vitres, Portes
Chauffant	-
Technologie	Bluetooth, Régulateur de vitesse (cruise control)
Toît	Ouvrant
Intérieur	Tissu
Extérieur	-
Pneus	Hiver, Mags
Climatisation	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-brise avant	Majeur	Besoin d'un remplacement		
Pneu avant droit	Majeur	Besoin d'un remplacement		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pneu arrière droit	Majeur	Besoin d'un remplacement		
Pneu avant gauche	Majeur	Besoin d'un remplacement		
Pneu arrière gauche	Majeur	Besoin d'un remplacement		
Pare-chocs avant	Majeur	Besoin d'un remplacement		
Aile avant droite	Majeur	Besoin d'un remplacement		
Porte avant droite (section principale)	Majeur	Besoin d'un remplacement		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Miroir gauche	Majeur	Besoin d'un remplacement		
Jupe gauche	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s), Rouille		
Porte arrière droite (section principale)	Modéré	Égratignure(s)		
Capot arrière	Modéré	Égratignure(s)		
Aile arrière gauche	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Majeur	Besoin d'un remplacement		