

Folio F086884-1
Emplacement Entrepex - Lévis
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année KIA FORTE LX 2014
NIV KNAFK4A67E5070147
Odomètre 168414 km
Nombre de clés 2

Condition Témoin de lumière pour: le moteur et la batterie sont allumés. Le Moteur est fonctionnel, mais a une défaillance (voir la vidéo; Claque). La roue avant droite à une crevaison. Les pneus sont à remplacer. L'intérieur est taché. Quelques égratignures tout le tour de la carrosserie. Le pare-chocs arrière bossé.

État général Nécessite un survoltage

Moteur 4 cylindres

Carburant Essence

Portes 4 portes

Transmission Manuelle

Entraînement Traction (FWD)

Électrique Miroirs, Vitres, Portes

Chauffant -

Technologie Bluetooth

Toit -

Intérieur Tissu


Extérieur -


Pneus Acier (rims), Pneus à crevaison (run-flat)



Climatisation -

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière gauche (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile arrière gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Mineur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Pneu avant droit	Majeur	Autre	Crevaison	