


**Folio** F439034-1  
**Emplacement** Entrepex - Lévis  
**Type d'actif** Automobile  
**Marque / Modèle / Année** NISSAN SENTRA SR 2017  
**NIV** 3N1CB7AP3HY206901  
**Odomètre** 27111 km  
**Nombre de clés** 1






**Condition** Quelques égratignures et éclats de peinture. 2 éclats mineurs dans le pare brise. bon état général.  
**État général** Fonctionnel  
**Moteur** 4 cylindres  
**Carburant** Essence  
**Portes** 4 portes  
**Transmission** Manuelle  
**Entraînement** Traction (FWD)  
**Électrique** Miroirs, Vitres, Sièges, Portes  
**Chauffant** Sièges  
**Technologie** Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Navigation (GPS), Régulateur de vitesse (cruise control)  
**Toît** Ouvrant  
**Intérieur** Cuir  
**Extérieur** Aileron, Jupes, Lettrage, Vitres teintées  
**Pneus** Hiver, Acier (rims)  
**Climatisation** Air climatisé




**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Mineur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot avant (centre)	Mineur	Éclat de peinture		
Porte arrière gauche (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		
Aile arrière gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Mineur	Égratignure(s)		
Aile arrière droite	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière droite (section principale)	Modéré	Égratignure(s)		
Porte avant droite (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		
Jupe droite	Mineur	Égratignure(s)		
Pare-brise avant	Mineur	Autre	2 petits éclats mineurs.	