



Folio	F574108-1
Emplacement	Entrepex - Boisbriand
Type d'actif	Automobile
Marque / Modèle / Année	VOLKSWAGEN PASSAT 2015
NIV	1VWBS7A30FC024792
Odomètre	123271 km
Nombre de clés	1

Condition	
État général	Fonctionnel
Moteur	4 cylindres
Carburant	Essence
Portes	4 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction (FWD)
Électrique	Miroirs, Vitres, Sièges, Portes
Chauffant	Sièges
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)
Toît	Ouvrant
Intérieur	Cuir
Extérieur	Aileron, Vitres teintées
Pneus	Hiver, Mags
Climatisation	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile arrière gauche	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière gauche (section principale)	Modéré	Égratignure(s)		
Aile avant gauche	Modéré	Bosse(s)		
Capot avant (centre)	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Pare-brise avant	Majeur	Besoin d'un remplacement		
Pare-chocs avant	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Jante avant droite	Majeur	Égratignure(s)		
Porte arrière droite (section principale)	Mineur	Bosse(s)		
Jupe droite	Modéré	Égratignure(s)		
Aile arrière droite	Mineur	Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Toit	Majeur	Cassure, Manquant	Matériel pour caché toit ouvrant dans valise	