


<b>Folio</b>	561725-1
<b>Emplacement</b>	Entreplex - Boisbriand
<b>Type d'actif</b>	Automobile
<b>Marque / Modèle / Année</b>	JEEP PATRIOT 2010
<b>NIV</b>	1J4NT2GB6AD655784
<b>Odomètre</b>	196398 km
<b>Nombre de clés</b>	1




<b>Condition</b>	freins à remplacer/poignée chauffeur ferme mal
<b>État général</b>	Fonctionnel
<b>Moteur</b>	4 cylindres
<b>Carburant</b>	Essence
<b>Portes</b>	5 portes
<b>Transmission</b>	Automatique
<b>Entraînement</b>	Traction (FWD)
<b>Électrique</b>	Miroirs, Vitres, Portes
<b>Chauffant</b>	-
<b>Technologie</b>	-
<b>Toît</b>	-
<b>Intérieur</b>	Tissu
<b>Extérieur</b>	Vitres teintées
<b>Pneus</b>	Hiver, Mags
<b>Climatisation</b>	Air climatisé





**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile arrière gauche	Majeur	Rouille		
Porte arrière gauche (section principale)	Modéré	Bosse(s), Rouille		
Porte avant gauche (section principale)	Mineur	Bosse(s)		
Capot (centre)	Modéré	Rouille		
Aile avant droite	Majeur	Bosse(s), Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière droite (section principale)	Mineur	Rouille		
Aile arrière droite	Modéré	Rouille		
Valise	Modéré	Rouille		
Toît	Mineur	Rouille		
Porte avant droite (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		