



<b>Folio</b>	F527807
<b>Emplacement</b>	Entrepex - Lévis
<b>Type d'actif</b>	Automobile
<b>Marque / Modèle / Année</b>	FORD FUSION S HYBRID 2017
<b>NIV</b>	3FA6P0UU7HR371371
<b>Odomètre</b>	28199 km
<b>Nombre de clés</b>	1
<b>Accessoires</b>	4 pneus d'hiver sur roues dans la voiture.

<b>Condition</b>	intérieur légèrement taché, beaucoup d'égratignures tout le tour de la carrosserie, feu avant gauche cassé, jupe gauche endommagée, quelques bosses tout le tour de la carrosserie, rouille aile arrière gauche. État moyen.
<b>État général</b>	Fonctionnel
<b>Moteur</b>	4 cylindres
<b>Carburant</b>	Hybride
<b>Portes</b>	4 portes
<b>Transmission</b>	Automatique
<b>Entraînement</b>	Traction (FWD)
<b>Électrique</b>	Miroirs, Vitres, Portes
<b>Chauffant</b>	-
<b>Technologie</b>	Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)
<b>Toît</b>	-
<b>Intérieur</b>	Tissu
<b>Extérieur</b>	-
<b>Pneus</b>	Été, Hiver, Acier (rims), Mags
<b>Climatisation</b>	Air climatisé






**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**



**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Modéré	Bosse(s), Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Phare avant droit	Mineur	Égratignure(s)		
Phare avant gauche	Majeur	Cassure		
Aile avant gauche	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		
Jupe gauche	Majeur	Besoin d'un remplacement		
Porte arrière gauche (section principale)	Modéré			

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant gauche (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		
Aile arrière gauche	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s), Rouille		
Pare-chocs arrière	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		
Aile arrière droite	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		
Porte arrière droite (section principale)	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant droite (section principale)	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		
Aile avant droite	Mineur	Égratignure(s)		
Rétroviseur droite	Mineur	Égratignure(s)		