


Folio	F601970-1
Emplacement	Entrepex - Lévis
Type d'actif	Automobile
Marque / Modèle / Année	FORD ESCAPE SE 2015
NIV	1FMCU9G98FUA47252
Odomètre	152466 km
Nombre de clés	1

Condition	présence majeure de rouille à l'intérieur des portes avant et le devant du capot, taches de rouille sur le coffre, éclat de peinture à quelques endroits, légère bosse porte avant gauche, intérieur taché.
État général	Fonctionnel
Moteur	4 cylindres
Carburant	Essence
Portes	5 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction intégrale (AWD)
Électrique	Miroirs, Vitres, Sièges, Portes
Chauffant	Sièges
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Capteur de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit	-
Intérieur	Tissu
Extérieur	Vitres teintées
Pneus	Été, Mags
Climatisation	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (côté aile droite)	Majeur	Rouille		
Capot (centre)	Majeur	Rouille		
Capot (côté aile gauche)	Modéré	Rouille		
Aile avant gauche	Mineur	Éclat de peinture, Rouille		
Porte avant gauche (section principale)	Majeur	Bosse(s), Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière gauche (section principale)	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Valise	Modéré	Rouille		
Porte avant droite (section principale)	Majeur	Rouille		