


|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>Emplacement</b>             | BOISBRIAND           |
| <b>Type d'actif</b>            | Automobile           |
| <b>Marque / Modèle / Année</b> | FORD ESCAPE XLT 2011 |
| <b>NIV</b>                     | 1FMCU9DG3BKA77137    |
| <b>Odomètre</b>                | 123078 km            |
| <b>Nombre de clés</b>          | 2                    |


|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Condition</b>     | Banc chauffeur déchiré/hayon n'ouvre pas/rouille ailes et intérieur de portes.     |
| <b>État général</b>  | Nécessite un survoltage, Non-fonctionnel   |
| <b>Moteur</b>        | 6 cylindres  |
| <b>Carburant</b>     | Essence  |
| <b>Portes</b>        | 5 portes   |
| <b>Transmission</b>  | Automatique  |
| <b>Entraînement</b>  | Traction intégrale (AWD)   |
| <b>Électrique</b>    | Miroirs, Vitres, Sièges, Portes  |
| <b>Chauffant</b>     | -  |
| <b>Technologie</b>   | Bluetooth, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control) |
| <b>Toit</b>          | -  |
| <b>Intérieur</b>     | Tissu  |
| <b>Extérieur</b>     | Vitres teintées  |
| <b>Pneus</b>         | Hiver, Mags  |
| <b>Climatisation</b> | Air climatisé  |

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

**Rapport de dommages**



| Section             | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|---------------------|-------------------|------------------|---------|-------|
| Aile arrière gauche | Majeur            | Rouille          |         |       |

| Section                                   | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo   |
|---|-------------------|------------------|---------|---|
| Valise                                    | Majeur            | Rouille          |         |    |
| Pare-chocs arrière                        | Modéré            | Égratignure(s)   |         |    |
| Porte arrière gauche (section principale) | Modéré            | Rouille          |         |   |
| Pare-chocs avant                          | Mineur            | Égratignure(s)   |         |  |
| Aile arrière droite                       | Majeur            | Rouille          |         |  |

| Section                                   | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo   |
|---|-------------------|------------------|---------|---|
| Porte arrière droite (section principale) | Modéré            | Égratignure(s)   |         |  |