

**Folio** CRE-2106

**Emplacement** Entrepex - Boisbriand

**Type d'actif** Motocyclette

**Marque / Modèle / Année** YAMAHA WR250R 2017

**NIV** JYADG21N7HA001781

**Odomètre** 6020 km

**Nombre de clés** 0

**Condition** Les plastiques sont égratignés. Le pneu arrière est à changer. Les fourches de suspension avant coulent. Le miroir gauche est brisé. La garde-chaîne est manquante. Le coupe-chaleur d'échappement est manquant. Le levier de la "clutch" est brisé. Batterie à changer.

**État général** Fonctionnel, Nécessite un survoltage

**Moteur (cylindrée en cc)** 250cc

**Transmission** Manuelle

**Options** -

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------